ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Приборы весоизмерительные МИ

Назначение средств измерений

Приборы весоизмерительные МИ предназначены для измерения и преобразования аналоговых или цифровых выходных сигналов весоизмерительных тензорезисторных датчиков, отображения измерительной информации на встроенном цифровом дисплее и передачи этой информации периферийным устройствам.

Описание средства измерений

Приборы весоизмерительные МИ (далее – приборы) согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 «ГСИ. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» являются модулями в составе весов и весоизмерительных устройств и относятся к индикаторам (п. Т.2.2.2).

Приборы выполнены в отдельном корпусе и состоят из стабилизированного источника питания, усилителя электрических сигналов весоизмерительных тензорезисторных датчиков (далее – датчики), аналого-цифрового преобразователя, процессора, программируемого ПЗУ (для хранения параметров конфигурации, настройки и другой информации) и цифрового дисплея для отображения результатов измерения.

Внешний вид приборов приведен на рисунках 1, 2 и 3.



Рисунок 1 – Внешний вид весоизмерительных приборов МИ



МИ ВДА/12Я



МИ ВЖА/12Я



МИ ВДА/12ЯС





МИ ВДА/12ЦС



МИ ВДА/12Ц



МИ ВДА/6Я



МИ ВДА/12ЦР

Рисунок 2 – Внешний вид весоизмерительных приборов МИ



МИ ВДА/12ЦП

Рисунок 3 – Внешний вид весоизмерительных приборов МИ

Принцип действия приборов основан на измерении сигнала от одного или нескольких аналоговых или цифровых весоизмерительных тензорезисторных датчиков с последующим преобразованием этих сигналов в цифровой код и выводе измерительной информации в единицах массы на цифровой встроенный дисплей.

Приборы с цифровым входом могут быть оснащены модулем с радиоканалом (MPK-3), который может быть подключен к цифровым и аналоговым весоизмерительным датчикам и расположен в грузоприемном устройстве.

Информация о массе взвешиваемого груза может быть передана через интерфейсы RS 232 на периферийные устройства.

Приборы снабжены следующими устройствами и функциями (в скобках указаны соответствующие пункты ГОСТ OIML R 76-1-2011):

- работа в качестве индикатора для одно- и многоинтервальных весов (Т.3.2.6);
- полуавтоматическое устройство установки на нуль (Т.2.7.2.2);
- автоматическое устройство установки на нуль (Т.2.7.2.3);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройство первоначальной установки на нуль (Т.2.7.2.4);
- устройство выборки массы тары (устройство уравновешивания тары Т.2.7.4.1);
- устройство предварительного задания массы тары (Т.2.7.5);
- показывающее устройство с расширением (4.4.3);
- выводом на цифровой дисплей массы брутто, нетто, тары, и другой информации (4.4.4);
- приборы с цифровым входом могут быть оснащены модулем с радиоканалом (МРК-3), размещённым в грузоприемном устройстве; модуль с радиоканалом (МРК-3) может быть подключен к цифровым или аналоговым весоизмерительным датчикам.

В приборе, за исключением приборов с индексом «Ц», реализованы следующие сервисные функции:

- сравнения массы взвешенного груза с предварительно заданным нижним и/или верхним значениями и выдача звукового сигнала и сигнала через интерфейс на периферийное электронное устройство;
 - сигнализация о перегрузке весов и диагностика сбоев, возникающих при их работе.

Знак поверки в виде наклейки наносится на корпус прибора на заднюю панель рядом с маркировочной табличкой.

Схемы пломбировки приборов от несанкционированного доступа приведены на рисунке 4.

Пломбы с оттиском поверительного клейма







Весы с прибором МИ ВЖА/12Я

Пломба с оттиском поверительного клейма



Весы с прибором МИ ВДА/12ЯС

Пломба с оттиском поверительного клейма



Весы с прибором МИ ВЖА/А12ЯС





Пломба с оттиском с поверительного клейма

Рисунок 4 — Схема пломбировки весоизмерительных приборов МИ от несанкционированного доступа.

Приборы выпускаются в модификациях, отличающихся конструктивными и другими особенностями и имеющих обозначения вида МИ «S»«T»«U»/«V»«W»«X»«Y»«Z», где индекс:

- «S» принимает значения «В» прибор с одним дисплеем для отображения только результатов взвешивания или «М» прибор с тремя дисплеями для отображения цены, массы и стоимости или для отображения счётного режима;
- «Т» принимает значения «Ж» с жидкокристаллическим или «Д» светодиодным дисплеем;
- «U» принимает значения «А» питание от сети и наличие встроенного аккумулятора или, если индекс «U» отсутствует, то питание только от промышленной сети переменного тока;
- «V» принимает цифровые значения, определяющие кроме основных функций также наборы различных сервисных функций:
 - «б» взвешивание, суммирование результатов взвешивания;
- «7» взвешивание, взвешивание нестабильного груза, режим фиксации пикового значения при взвешивании, суммирование результатов взвешивания;
- «12» взвешивание, взвешивание нестабильного груза, взвешивание в заданных диапазонах массы, процентный режим, счетный режим, режим предварительного задания массы тары, суммирование результатов взвешивания, приборы с обозначением «12» при наличии индекса «Ц» включают только один режим предварительного задания массы тары;
- «15» взвешивание в заданных интервалах, счетный режим, предварительное задание массы тары;
- «W» принимает значение «Я» для прибора с подключёнными аналоговыми датчиками или значение «Ц» – для прибора с подключёнными цифровыми датчиками с интерфейсом RS-485, приборы с индексом «W», приборы с индексом «Ц» изготавливаются только с индексами «12» и «Х» и могут содержать только значения индексов «В» или «М» и «Ж» или «Д»;
- «X» принимает значения «С» корпус прибора выполнен из стали, если индекс «Х» отсутствует, то корпус прибора пластиковый.
- «Y» принимает значение «Р» когда в прибор с индексом «Ц» оснащен модулем радиоканала МРК-3. Если индекс «Z» отсутствует, то прибор выполнен без модуля радиоканала;
- «Z» принимает значение « Π », когда корпус прибора со значением индекса « Π » встроен принтер для печати этикеток. если значение « Π » отсутствует, то прибор изготовлен без встроенного принтера.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – Π O) приборов является встроенным и полностью метрологически значимым.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается невозможностью изменения ПО без применения специализированного оборудования производителя и обеспечена также пломбируемым переключателем.

Доступ к изменению настроек и данных измерений в модификациях МИ МЖА/15Я и МИ МДА/15Я защищен паролем. Дата и время изменения параметров юстировки и настройки фиксируются в журнале событий весов. Эта информация может быть выведена на табло весов, её изменение извне невозможно.

Доступ к энергонезависимой памяти, содержащей ПО и метрологически значимые данные, защищен. Несанкционированное снятие защиты приводит к стиранию программы и всех данных. Защита от несанкционированного доступа к ПО, настройкам и данным измерений обеспечивается нанесением защитной пломбы, предотвращающей доступ к переключателю юстировки (рисунки 3 и 4).

Изменение ПО приборов через интерфейс пользователя невозможно.

Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Номер версии ПО отображающиеся на дисплее при включении прибора, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные ПО (при-	Обозначение модификации прибора		
знаки)	МИ В	МИ М	МИ12Ц, МИ 12ЦС
Идентификационное наименование ПО	Не используется		
Номер версии ПО	U2.01	U2.00	U3.01
Цифровой идентификатор ПО	Не используется		

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	
Доля предела допускаемой погрешности прибора от предела до	
весов в сборе (p _i)	
Максимальное количество поверочных интервалов (n) , не более	
- для однодиапазонных приборов (n)	
- для многоинтервальных приборов (n_i)	
Минимальное входное напряжение для однодиапазонных и мн	
ров с аналоговым входом, приходящееся на поверочное деление (Δ U_{\min}	
Минимальное входное напряжение прибора с аналоговым вход	
Минимальное и максимальное сопротивления аналогового весс	
(от $R_{ m Lmin}$ до $R_{ m Lmax}$), Ом	
Кабельное соединение с весоизмерительным датчиком	
Максимальное значение отношения длины кабеля к попереч $(L/A)_{\max}$, м/мм ²	
Напряжение питания аналогового весоизмерительного датчика	
Напряжение питания цифрового весоизмерительного датчика (
Диапазон уравновешивания тары, %	
Диапазон уравновенивания тары, 70	
Параметры электрического питания:	от минус то до плюс 40
- от промышленной сети переменного тока:	
- напряжение, В	от 187 до 242
- частота, Гц	
- от аккумулятора	ОГ 17 ДО 31
- напряжение, B	4 или 6 или 12
- мощность, B·A, не более	
Рабочая частота модуля радиоканала МРК-3, МГц	
Расстояние при работе с модулем радиоканала МРК-3, в прямо	
чика на платформе до приемника в индикаторе МИ, м	
Питание модуля радиоканала МРК-3, В	
Диапазон температур модуля радиоканала МРК-3	
(от Tmin до Tmax), °Сот м	
Габаритные размеры прибора, мм, не б	•
Масса прибора, кг	
Знак утверждения типа	
наносится графическим способом на таблички, закрепленные на корп	тусе весоизмерительного
прибора, и типографским способом на титульный лист руководства по	· ·
	,
Комплектность средства измерений	
Прибор весоизмерительный МИ	1 шт.
Кронштейн для крепления в зависимости от модификации	1 шт.
Руководство по эксплуатации	Эк3.

Поверка

осуществляют согласно документу МП61378-15 «ГСИ. Приборы весоизмерительные МИ. Методика поверки», утвержденному 17 июля 2014 г. ФГУП «ВНИИМС».

Идентификационные данные, а также процедура идентификации программного обеспечения приведены в разделе 3.3.1 «Включение прибора» в документе «Приборы весоизмерительные МИ. Руководство по эксплуатации».

Основные средства поверки:

- имитатор сигналов тензорезисторных весоизмерительных датчиков $0-10~\mathrm{mB}$ с пределами допускаемой погрешности не более $\pm 1~\mathrm{mkB}$;
- весовое устройство с аналоговым или цифровым весоизмерительным тензорезисторным датчиком и грузоприёмной платформой с числом поверочных интервалов не менее 6000;
 - гири, соответствующие классу точности M_1 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.

Сведения о методиках (методах) измерений

Раздел 3.3 «Измерение массы груза» документа «Приборы весоизмерительные МИ. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам весо-измерительным МИ

- 1 ГОСТ OIML R 76-1-2011 «ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».
- 2 ТУ 4274-010-56692889-2014 «Прибор весоизмерительный МИ. Технические условия».
- 3 ГОСТ 8.021-2005 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «МИДЛиК» (ООО «МИДЛиК»), г. Москва

Юридический адрес: 117049, г. Москва, Ленинский пр., д. 4, стр. 1А,

Фактический адрес: 141730 Московская обл., г. Лобня ул. Железнодорожная д.10,

Почтовый адрес: 141730 Московская обл., г. Лобня ул. Железнодорожная д. 10,

тел. (495) 988-52-88, ИНН 7706235166

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» ($\Phi\Gamma$ УП «ВНИИМС»)

119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46, Тел.: (495) 437- 55-77, факс: (495) 437- 56-66

E-mail: Office@vniims.ru, www. vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.	«	>	>		2015	г.