УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «04» октября 2022 г. № 2465

 Лист № 1

 Регистрационный № 86973-22
 Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Набор калибровочный мер массы и длины в области измерений координат центра масс НКМ-500

Назначение средства измерений

Набор калибровочный мер массы и длины в области измерений координат центра масс (далее – набор) предназначен для воспроизведения массы и координат центра масс в трехмерной ортогональной системе координат ОХҮХ. Набор применяют для определения и контроля метрологических характеристик стендов для измерений массы и координат центра масс, в том числе при их поверке и калибровке.

Описание средства измерений

Принцип действия набора основан на пропорциональности веса меры и ее массы, а также на известных соотношениях между геометрическими размерами твердого однородного тела и его положением центра масс.

Масса каждой меры набора определяется через известную массу эталонной гири и измеренное отношение весов (масс) эталонной гири и этой меры.

Координаты центра масс каждой меры набора определяются исходя из объема конечных частей правильной геометрической формы, на которые можно условно разделить меру, и расположения их центра масс, рассчитанных на основании измерений геометрических размеров мер.

Набор имеет модульную конструкцию и состоит из эталонных мер и крепежных элементов к ним. Эталонные меры трех типов – сегмент, диск и гиря вместе с крепежными элементами к ним, представляют собой меры массы и длины в области измерений координат центра масс и воспроизводят единицы соответствующих величин. Сегменты и диск предназначены для крепления в центре измерительной платформы контролируемого стенда или с небольшим боковым смещением и обеспечивают основное смещение центра масс вдоль вертикальной оси. Гири предназначены для крепления на измерительной платформе контролируемого стенда на некотором расстоянии от его центра и обеспечивают основное смещение центра масс вдоль горизонтальных осей. Гири также могут быть закреплены на диске, обеспечивая дополнительное смещение центра масс вдоль вертикальной оси.

Модификации эталонных мер набора приведены в таблице 1. Обозначение модификации имеет формат [0]-[1]-[2], где в группе знаков [0] указано условное буквенное обозначение эталонной меры, в группе знаков [1] - номинальная масса эталонной меры с учетом крепежных элементов в килограммах, в группе знаков [2] - номинальная вертикальная координата центра масс эталонной меры с учетом крепежных элементов в миллиметрах.

Пример указания в документации эталонной меры, состоящей из меры сегмент и крепежных элементов, имеющей номинальную массу 100 кг и номинальную вертикальную координату центра масс 400 мм:

Мера эталонная ЭМЦ С-100-400.

Эталонные меры модификаций С-100-400, СБ-100-400, СБЦ-100-400 собираются в стандартные комплекты сегментов 100, эталонные меры модификаций Г-20-18, ГБ-20-18 собираются в стандартные комплекты гирь 20 (таблица 2). Заводские номера эталонных мер, входящих в состав стандартных комплектов, указываются в паспорте набора. Номинальные значения физических величин, воспроизводимых эталонными мерами и стандартными комплектами, приведены в таблице 3. Для величин, воспроизводимых эталонными мерами и стандартными комплектами набора, нормируются индивидуальные значения, которые указываются в его эксплуатационных документах. Эталонные меры и их стандартные комплекты с учетом требований к их установке (таблица 1) закрепляются на измерительной платформе стенда в произвольных конфигурациях, воспроизводящих другие значения соответствующих величин. Набор комплектуется принадлежностями для монтажа на поверяемом стенде (такелажные болты, переходник).

Таблица 1 – Модификации эталонных мер

Наимено-	Модификация	Назначение	Состав	
вание			Составная	Коли-
			часть	чество
Мера эта-	C-100-400	Воспроизводит максимальные значения	Для С-100-400:	
лонная	СБ-100-400	массы и вертикальной координаты цен-	Сегмент	1
ЭМЦ	СБЦ-100-400	тра масс.	Болт сегмента	4
C-100-400		Модификации СБЦ-100-400 и СБ-100-	100	
		400 – базовые, предназначены для уста-	Гайка универ-	4
		новки на измерительную платформу	сальная	
		проверяемого стенда. Модификация С-	Для СБ-100-400:	
		100-400 предназначена для установки на	Сегмент	1
		базовые модификации.	Болт сегмента	3
		Модификация СБЦ-100-400 устанавли-	100 нижний	
		вается в центре измерительной платформы, модификация СБ-100-400 – со	Болт сегмента	1
			100 боковой	
		смещением.	Гайка универ-	3
			сальная	
			Для СБЦ-100-400:	
			Сегмент	1
			Болт сегмента	4
			100 нижний	
			Гайка универ-	4
			сальная	
Мера эта-	ДП-50-50	Обеспечивает смещение центра масс	Для ДП-50-46:	
лонная		вдоль вертикальной оси в сторону уве-	Диск переход-	1
ЭМЦ		личения и воспроизведение верхней	ный	
ДП-50-46		границы диапазона измерений и близ-	Болт гири 50	4
		кой к ней области для вертикальной ко-	Гайка универ-	4
		ординаты центра масс при установке	сальная	
		совместно со всеми эталонными мерами		

Наимено-	Модификация	Назначение	Состав	
вание	,,,,,		Составная	Коли-
			часть	чество
		Г-[1]-[2] на стандартный комплект из трех эталонных мер С-100-400. Устанавливается только на эталонные меры С-100-400, СБ-100-400 или СБЦ-100-400.		
Мера эта-	Γ-[1]-[2]	Воспроизводит минимальное значение	Для Г-20-18:	
лонная	ГБ-[1]-[2]	массы. Обеспечивает смещение центра	Гиря 20	1
ЭМЦ Г-20-18		масс вдоль горизонтальных осей в положительном и отрицательном направ-	Болт гири 10- 20	1
		лениях, вдоль вертикальной оси в сто-	Для ГБ-20-18:	1
		рону уменьшения при установке на из-	Гиря 20	1
		мерительную платформу стенда или	Болт гири 10-	1
		увеличения – при установке на эталон-	20	
		ные меры С-100-400, СБ-100-400, СБЦ-	Гайка универ-	1
		100-400, ДП-50-50; воспроизведение	сальная	
Мера эта-		нижней границы диапазона измерений и	Для Г-50-45:	
лонная		близкой к ней области для массы, всего	Гиря 50	1
ЭМЦ		диапазона измерений горизонтальных	Болт гири 50	1
Γ-50-45		координат центра масс, нижней границы диапазона измерений и близкой к	Для ГБ-50-45:	T
		ней области для вертикальной ко-	Гиря 50	1
		ординаты центра масс.	Болт гири 50	1
		ординаты центра масс.	короткий	
			Гайка универ-	1
3.6			сальная	
Мера эта-			Для Г-10-10:	1
лонная			Гиря 10	1
ЭМЦ Г-10-10			Болт гири 10- 20	1
1-10-10			Для ГБ-10-10:	
			Гиря 10	1
			Болт гири 10-	1
			20	1
			Гайка универ- сальная	1
Мера эта-	СБ-10-150	Воспроизводит сочетание минимально-	Для СБ-10-150:	I.
лонная		го значения измеряемых стендом массы	Сегмент 10	1
ЭМЦ		и вертикальной координаты центра	Болт гири 10-	4
СБ-10-150		масс. Устанавливается только на изме-	20	•
		рительную платформу стенда.		
Мера эта-	СБ-20-200		Для СБ-20-200:	
лонная			Сегмент 20	1

Лист № 4 Всего листов 9

Наимено-	Модификация	Назначение	Состав	
вание			Составная	Коли-
			часть	чество
ЭМЦ			Болт гири 10-	4
СБ-20-200			20	

Таблица 2 – Состав стандартных комплектов эталонных мер

Обозначение	Место установки стандартного ком-	Модифика-	Количество эталонных
стандартного	плекта	ция эталон-	мер в одном стандарт-
комплекта		ной меры	ном комплекте
СКЦ-С100-[3]1)	Стандартный комплект сегментов	СБЦ-100-	1
, , ,	100 установлен в центре измеритель-	400	
	ной платформы стенда	C-100-400	от 1 до 2
СКБ-С100-[3]1)	Стандартный комплект сегментов	СБ-100-400	1
	100 установлен со смещением отно-		
	сительно центра измерительной	C-100-400	от 1 до 2
	платформы стенда		, ,
СКБ-Г20-[3]1)	Стандартный комплект гирь 20 уста-	ГБ-20-18	1
	новлен непосредственно на измери-	Γ-20-18	от 1 до 4
	тельную платформу стенда		
СК-Г20-[3] ¹⁾	Стандартный комплект гирь 20 уста-	Γ-20-18	от 1 до 5
	новлен на другие эталонные меры		
		1	1

¹⁾ В группе знаков [3] указывают количество эталонных мер в стандартном комплекте. Пример обозначения стандартного комплекта, состоящего из двух сегментов, установленных в центре измерительной платформы стенда: СКЦ-С100-2

Таблица 3 — Номинальные значения физических величин, воспроизводимых эталонными мерами и стандартными комплектами

Модификация эталонной меры или Номинальное значение воспроизводимой величины обозначение стандартного комплекта Длина (координата центра масс), мм Macca. ΚГ вертикальная Х горизонтальные Y, Z Эталонные меры C-100-400 СБ-100-400 СБЦ-100-400 ДП-50-46 Γ-20-18 ГБ-20-18 Γ-50-45 ГБ-50-45 Γ-10-10 ГБ-10-10 СБ-10-150 СБ-20-200 Стандартные комплекты СК-С100-2; СКБ-С100-2; СКЦ-С100-2 СК-С100-3; СКБ-С100-3; СКЦ-С100-3 СК-Г20-2; СКБ-Г20-2 СК-Г20-3; СКБ-Г20-3 СК-Г20-4; СКБ-Г20-4 СК-Г20-5; СКБ-Г20-5

Пломбирование набора калибровочного мер массы и длины в области измерений координат центра масс НКМ-500 не предусмотрено. Заводской номер набора в формате двузначного числа указывается в его паспорте. Дополнительно типографским способом в паспорта на эталонные меры и ударным способом непосредственно на боковую цилиндрическую поверхность каждой эталонной меры (для сегментов — на боковую цилиндрическую поверхность нижнего фланца) и на плоскую торцевую поверхность со стороны отверстий под ключ каждого крепежного элемента наносятся их индивидуальные заводские номера в формате двузначного числа. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

К данному типу относится набор зав. № 10. Общий вид набора приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид набора НКМ-500

Метрологические и технические характеристики

Диапазоны номинальных значений величин, воспроизводимых набором, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности набора и допускаемые отклонения от индивидуальных значений эталонных мер и стандартных комплектов набора указаны в таблице 4, основные технические характеристики — в таблице 5.

Таблица 4 – Метрологические характеристики

Воспроизводимая		Пределы допус-	Допускаемое
величина		каемой основной	отклонение от
	или номиналь-	абсолютной по-	индивидуальных
	ное значение	грешности	значений
	от 10 до 547 кг	±5·m·10 ⁻² Γ	±2,5·m·10 ⁻² Γ
1			
вертикальная Х	от 10 до 1767 мм	$\pm 0,50$ mm	±0,15 мм
горизонтальная Y, Z эталонных мер и стандартных комплектов	0 мм	±0,30 мм	±0,05 мм
горизонтальная Y, Z конфигураций	от 0 до L мм	±0,33 мм	±0,05 мм
	вертикальная X горизонтальная Y, Z эталонных мер и стан- дартных комплектов горизонтальная Y, Z	воспроизведения или номинальное значение от 10 до 547 кг от 10 до 1767 мм горизонтальная Y, Z от 0 мм эталонных мер и стандартных комплектов горизонтальная Y, Z от 0 до L мм	воспроизведения или номинальное значение или номинальное значение ито трешности от 10 до 547 кг $\pm 5 \cdot \text{m} \cdot 10^{-2} \text{ г}$ вертикальная X от 10 до 1767 мм $\pm 0,50$ мм $\pm 0,30$ мм

Примечания:

1 т – воспроизводимая масса, кг;

- 2 L максимальное расстояние от начала координат измерительной платформы стенда до центра бокового модуля вдоль горизонтальной оси, мм (зависит от конструкции и размеров измерительной платформы контролируемого стенда);
- 3 Индивидуальные значения (указаны в паспортах на эталонные меры; для стандартных комплектов в паспорте на набор) и отклонения от них для координат центра масс нормируются при температуре 20 °C. При эксплуатации набора в рабочих условиях за пределами нормальных в индивидуальные значения должна быть введена температурная поправка в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.
- 4 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности включают допускаемое отклонение от индивидуальных значений

Таблица 5 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Management	2705
Максимальная высота конфигурации набора, мм	2795
Минимальное расстояние в горизонтальной плоскости меж-	
ду центрами центрального и боковых модулей в единой	
конфигурации для боковых модулей, мм:	
- гирь	300
- сегментов	235
Максимальная номинальная масса конфигурации, собранной	547
из мер, входящих в состав набора, кг	
Допускаемое отклонение от значений максимальной высоты	±1
конфигурации, минимального расстояния в горизонтальной	
плоскости между центрами центрального и боковых моду-	
лей, максимальной массы конфигурации набора, %	

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений	$\pm 0,03$
расстояния L от начала координат измерительной платфор-	
мы стенда до центра бокового модуля вдоль горизонтальной	
оси, мм	
Высота измерительной платформы проверяемого стенда для	10,0±0,5
крепления эталонных мер набора, мм	
Температурный коэффициент линейного расширения α, °С-1	11,6·10 ⁻⁶
Нормальные условия эксплуатации набора:	
Температура окружающей среды, °С	от +19 до +21
Относительная влажность, %	от 30 до 80
Рабочие условия эксплуатации набора:	
Температура окружающей среды, °С	от +15 до +25
Относительная влажность, %	от 30 до 80
Средний срок службы, лет	10

Знак утверждения типа наносится

на титульные листы эксплуатационных документов типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6

Наименование	Обозначение	Количество
Мера эталонная ЭМЦ Г-20-18	1691.400.01	5
Мера эталонная ЭМЦ Г-50-45	1691.400.02	1
Мера эталонная ЭМЦ ДП-50-46	1691.400.03	1
Мера эталонная ЭМЦ Г-10-10	1691.400.04	1
Мера эталонная ЭМЦ С-100-400	1691.410.00	3
Мера эталонная ЭМЦ СБ-10-150	1691.420.01	1
Мера эталонная ЭМЦ СБ-20-200	1691.420.02	1
Болт такелажный для сегмента	1691.400.08	5
Болт такелажный для гири 50	1691.400.09	1
Переходник	1691.430.00	1
Паспорт на набор	1691.400.00 ПС	1 экз.
Паспорта на эталонные меры	1691.400.01 ПС; 1691.400.02 ПС;	1 компл.
	1691.400.03 ПС; 1691.400.04 ПС;	
	1691.410.00 ПС; 1691.420.01 ПС;	
	1691.420.02 ΠC	
Руководство по эксплуатации на набор	1691.400.00 РЭ	1 экз.
Государственная система обеспечения	-	1 экз.
единства измерений. Набор калибровочный		
мер массы и длины в области измерений ко-		
ординат центра масс НКМ-500. Методика		
поверки		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе «Использование по назначению» руководства по эксплуатации 1691.400.00 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Локальная поверочная схема для средств измерений массы, координат центра масс и момента инерции, утвержденная $\Phi\Gamma$ УП «ЦАГИ»

Правообладатель

Федеральное автономное учреждение «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФАУ «ЦАГИ»)

ИНН 5040177331

Адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.1

Изготовитель

Федеральное автономное учреждение «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФАУ «ЦАГИ»)

ИНН 5040177331

Адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.1

Испытательный центр

Федеральное автономное учреждение «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФАУ «ЦАГИ»)

ИНН 5040177331

Адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.1.

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 1.00164.2014.

