


**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
Всероссийский научно-исследовательский институт  
метрологической службы (ФГБУ «ВНИИМС»)**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
по производственной метрологии  
ФГБУ «ВНИИМС»

А.Е. Коломин  
«17» сентября 2023 г.



М.п.

Государственная система обеспечения единства измерений

Система измерительная для стендовых испытаний осевого шарнира и РПЛ  
(СИУ-314)

Методика поверки

СТ314.171.20.000 МП

2023 г.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика поверки (МП) устанавливает порядок проведения и оформления результатов поверки системы измерительной для стендовых испытаний осевого шарнира и РПЛ (СИУ-314) (далее – система) и устанавливает методику ее первичной и периодической поверок.

Система предназначена для измерения сил сжатия и растяжения, угла, напряжения разбаланса тензомоста, частоты следования импульсов, интервалов времени, а также для регистрации и отображения результатов измерений и расчетных величин.

Производство единичное, заводской № 01.

Состав измерительных каналов (ИК) системы приведен в описании типа средства измерений. Перечень ИК приведен в технической документации на систему.

Система состоит из следующих уровней:

- а) первичные измерительные преобразователи (ПИП);
- б) вторичная электрическая часть ИК (ВИК);

Метрологические характеристики (МХ) и основные технические характеристики системы и ее измерительных компонентов приведены в описании типа средства измерений.

ИК подлежат покомпонентной (поэлементной) поверке:

- 1) каждый ИК системы условно подразделяют на ПИП и ВИК;
- 2) проверяют наличие сведений о действующей поверке на ПИП, входящие в состав поверяемых ИК системы;
- 3) проводят экспериментальную проверку погрешностей ВИК;
- 4) принимают решение о годности каждого отдельного ИК.

Допускается проведение поверки отдельных ИК системы в соответствии с письменным заявлением владельца системы с обязательным указанием информации об объеме проведённой поверки при оформлении её результатов.

Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях в целях утверждения типа.

Периодическую поверку системы выполняют в процессе её эксплуатации. После ремонта системы, аварий, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК проводят её первичную поверку. Допускается проводить поверку только тех ИК, которые подверглись указанным выше воздействиям. При замене ПИП, проверяют наличие действующих свидетельств о поверке на устанавливаемые ПИП.

Система прослеживается к Государственным первичным эталонам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Государственные первичные эталоны к которым прослеживаются системы

№	Номер по реестру	Наименование эталона
1	ГЭТ 1-2022	ГПЭ единиц времени, частоты и национальной шкалы времени
2	ГЭТ 4-91	ГПЭ единицы силы постоянного электрического тока
3	ГЭТ 13-01	ГПЭ единицы электрического напряжения

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	№ пункта МП	Проведение операции	
		первичная поверка (после ремонта)	периодическая поверка
Подготовка к поверке и опробование	6	Да	Да
Внешний осмотр	7	Да	Да
Проверка ПИП и ВИК ИК системы	8	Да	Да
Проверка ПИП системы	8.1	Да	Да
Определение МХ ВИК системы	9	Да	Да
Определение МХ ИК силы	9.1	Да	Да
Определение МХ ИК напряжения разбаланса тензомоста	9.2	Да	Да
Определение МХ ИК угла	9.3	Да	Да
Проверка МХ функции измерения интервалов времени	9.4	Да	Да
Проверка МХ функции измерения частоты следования импульсов	9.5	Да	Да
Проверка программного обеспечения средства измерений	10	Да	Да
Подтверждение соответствия метрологическим требованиям	11	Да	Да
Оформление результатов поверки	12	Да	Да

## 3 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

3.1 Средства поверки приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта МП	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
9.3	Средства измерений с функцией воспроизведения силы постоянного тока от 0,001 до 20,000 мА, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения силы постоянного тока $(I) \pm(0,0002 \cdot I_k + 3 \cdot n)$ мА, где $I_k$ -формируемое значение, $n$ -значение единицы младшего разряда.	Калибратор промышленных процессов универсальный АКИП-7301, рег. № 36814-08
9.1, 9.2	Средства измерений с функцией воспроизведения нормированных электрических сигналов, моделирующих сигналы полномостовых тензометрических датчиков. Пределы воспроизведения коэффициента преобразования: $\pm 0,5; \pm 1; \pm 2; \pm 5; \pm 10$ мВ /В. Класс точности 0,025.	Калибратор К3607, рег. № 41526-09
9.4, 9.5	Средства измерений частоты переменного тока в диапазоне от 0,1 до 50 Гц Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты $\delta_{\text{врем}} = \pm(2 \cdot 10^{-7}) \%$ Средства измерений интервалов времени в диапазоне от 0,001 до $10^6$ с. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения интервалов времени $\delta_{\text{врем}} = \pm(2 \cdot 10^{-7}) \%$	Частотомер электронно-счетный ЧЗ-85/5, рег. № 56478-14
<i>Вспомогательные средства поверки</i>		
5.1	Средства измерений температуры окружающего воздуха в диапазоне от -20 до +55 °С, предел абсолютной погрешности измерения температуры $\pm 0,4$ °С; Средства измерений относительной влажности в диапазоне от 5 до 95 %, предел абсолютной погрешности измерения относительной влажности $\pm 2$ %. Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 80 до 106 кПа, предел основной допускаемой погрешности измерений атмосферного давления: $\pm 200$ Па	Измеритель комбинированный «TESTO 175-H1», рег. № 48550-11 Барометр-анероид БАММ-1, рег. № 5738-76

3.2 Допускается использовать иные средства поверки, не приведенные в таблице 2, при соблюдении следующих условий: погрешность средств поверки, используемых для экспериментальных проверок погрешности, не должна быть более 1/3 предела контролируемого значения погрешности в условиях поверки;

3.3 Средства измерений, применяемые при поверке, должны быть поверены и иметь действующие сведения о результатах поверки в ФИФ ОЕИ (или свидетельства о поверке). Средства измерений, применяемые в качестве эталонов единиц величин, должны быть поверены в качестве эталонов единиц величин, иметь действующие сведения о результатах поверки в ФИФ ОЕИ (или свидетельства о поверке) и удовлетворять требованиям точности государственных поверочных схем.

3.4 Средства поверки должны быть внесены в рабочее помещение не менее чем за 12 часов до начала поверки.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевыми Правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.091-2002 и требования безопасности, указанные в технической документации на применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

4.2 Любые подключения приборов проводить только при отключенном напряжении питания системы.

**ВНИМАНИЕ!** На открытых контактах клеммных колодок системы напряжение опасное для жизни – 220 В.

4.3 К поверке допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации (РЭ) на систему, знающие принцип действия используемых средств измерений и прошедшие инструктаж по технике безопасности (первичный и на рабочем месте) в установленном в организации порядке.

4.4 К поверке допускаются лица, освоившие работу с используемыми средствами поверки, изучившие настоящую МП и имеющие достаточную квалификацию.

4.5 Лица, участвующие в поверке системы, должны проходить обучение и аттестацию по технике безопасности и производственной санитарии при работе в условиях её размещения.

#### 5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха, °С	от +10 до +30;
относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	от 30 до 80;
атмосферное давление, мм рт. ст. (кПа)	от 730 до 785 (от 97,3 до 104,6).

#### 6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 При подготовке к поверке:

- проверить наличие сведений о действующей поверке средств поверки;
- проверить целостность электрических цепей измерительного канала (ИК);
- включить питание измерительных преобразователей и аппаратуры системы;
- перед началом поверки измерить и занести в протокол поверки условия окружающей среды (температура, влажность воздуха и атмосферное давление).

6.2 При опробовании системы необходимо:

- включить систему, подав напряжение питания на компоненты ВИК;
- запустить ПО Гарис.

Результаты опробования считать положительными, если ПО Гарис запускается и в окне «По текущим А и В» отображается информация с действующими значениями измеряемых величин.

#### 7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При внешнем осмотре проверить:

- отсутствие механических повреждений;
- исправность органов управления (четкость фиксации положения переключателей и кнопок);
- отсутствие нарушений экранировки линий связи;
- отсутствие обугливания изоляции на внешних токоведущих частях системы;
- отсутствие неудовлетворительного крепления разъемов;
- заземление стойки управления системы;

- наличие товарного знака изготовителя и заводского номера системы.

7.2 Результаты осмотра считать положительными, если выполняются вышеперечисленные требования. В противном случае поверка не проводится до устранения выявленных недостатков.

## 8 ПРОВЕРКА ПИП И ВИК ИК СИСТЕМЫ

### 8.1 Проверка ПИП системы

Сведения о комплектности поверяемого ИК приведены в формуляре системы. Метрологические характеристики ПИП из комплекта ИК при поставке системы указаны в таблице 3:

Таблица 3

Измеряемая величина	Диапазон измерений (ДИ)	ПИП		
		Тип	Выходной сигнал	Характеристики погрешности
1	2	3	4	5
Сила	Номинальное значение верхнего предела диапазона измерений, кН: 50, 125, 250	U10	от -2 до 2 мВ/В	Категория точности по ГОСТ 28836-90 0,04
	Номинальное значение верхнего предела диапазона измерений, кН: 5;10; 20; 50;100	U3		Кат. точ. 0,2
	Номинальное значение верхнего предела диапазона измерений, кН: 20; 50;100	ДСТ5002	от -1,5 до 1,5 мВ/В	Кат. точ. 0,05
Угол	от -20° до +20°	ИУ-67	от 4 до 20 мА	$\Delta = \pm 20' (0,33^\circ)$

Результаты проверки ПИП системы по данному пункту считаются положительными, если ПИП, входящие в состав поверяемого ИК, имеют действующие сведения о поверке.

Если в процессе проверки обнаруживают ПИП, не имеющих действующих сведений о поверке, то ИК системы, в состав которого входит такой ПИП, признают прошедшим поверку с отрицательным результатом.

## 9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МХ ВИК СИСТЕМЫ

### 9.1 Определение МХ ВИК силы

Проверку МХ ВИК силы проводят в изложенной ниже последовательности:

9.1.1 Собрать функциональную схему для проверки МХ ВИК силы, согласно рисунку 1 Приложения А.

Калибратор К3607 подключить ко входу БНП-Е поверяемого ИК.

9.1.2 Включить компьютер с предустановленным ПО: MSOffice, Гарис.

9.1.3 Запустить ПО Гарис.

9.1.4 Открыть таблицу датчиков. В строке поверяемого ИК нажать кнопку «Градуировка».

9.1.5 Для каждой точки измерения  $j$  из таблицы 4:

- установить на калибраторе К3607 значение выходного сигнала  $F_j$ , соответствующее значению силы  $N_j$ ;

- измеренное системой значение силы  $X_j$  из окна «По текущим А и В» записать в протокол поверки (если показания измеряемого значения не стабильные, то в качестве измеренного значения записывается значение, максимально отклоняющееся от номинального);
- рассчитать приведенную к верхнему пределу погрешность  $\gamma_j$  измерений силы по формуле:

$$\gamma_j = \frac{X_j - N_j}{N_{\text{ном}}} \cdot 100\% \quad (1)$$

Для датчика типа U, значение выходного сигнала для значения 0 кН составляет 0 мВ/В, для номинального значения сжатия и растяжения значение выходного сигнала составляет минус 2 мВ/В и 2 мВ/В соответственно.

Таблица 4

Точка измерения, j	Заданное калибратором значение напряжения разбаланса тензомоста $F_j$ , мВ/В	Номинальное значение силы $N_j$ , кН (в соответствии с диапазоном ПИП)	Измеренное системой значение силы $X_j$ , кН	Приведенная погрешность $\gamma_j$ , %
1	-2	- $N_{\text{ном}}$		
2	-1	- 0,5 $N_{\text{ном}}$		
3	0	0		
4	1	0,5 · $N_{\text{ном}}$		
5	2	$N_{\text{ном}}$		

9.1.8 ВИК считают прошедшим поверку, если в каждой из проверяемых точек выполняется неравенство:  $|\gamma_j| + |\gamma_{\text{ПИП}}| < 0,5 \%$ , где  $\gamma_{\text{ПИП}}$  – пределы допускаемой приведенной погрешности ПИП в соответствии с таблицей 3.

#### 9.2 Определение МХ ВИК напряжения разбаланса тензомоста

Проверку МХ ВИК напряжения разбаланса тензомоста проводят в изложенной ниже последовательности:

9.2.1 Собрать функциональную схему для проверки МХ ВИК напряжения разбаланса тензомоста, согласно рисунку 1 Приложения А.

Калибратор КЗ607 подключить ко входу БНП-Е поверяемого ИК.

9.2.2 Включить компьютер с предустановленным ПО: MSOffice, Гарис.

9.2.3 Запустить ПО Гарис.

9.2.4 Открыть таблицу датчиков. В строке поверяемого ИК нажать кнопку «Градуировка».

9.2.5 Для каждой точки измерения j из таблицы 5:

- установить на калибраторе КЗ607 значение выходного сигнала напряжения разбаланса тензомоста  $F_j$ , соответствующее номинальному значению настроенной физической величины  $N_j$ ;

- измеренное системой значение напряжения разбаланса тензомоста в единицах измерения настроенной физической величины  $X_j$  из окна «По текущим А и В» записать в протокол поверки (если показания измеряемого значения не стабильные, то в качестве измеренного значения записывается значение, максимально отклоняющееся от номинального);

- рассчитать приведенную к верхнему пределу погрешность  $\gamma_j$  измерений напряжения разбаланса тензомоста по формуле 1.

Таблица 7

Точка измерения, j	Заданное калибратором значение напряжения разбаланса тензомоста $F_j$ , мВ/В	Номинальное значение физической величины $N_j$	Измеренное системой значение физической величины $X_j$	Приведенная погрешность $\gamma_j$ , %
1	-5			
2	-2			
3	0			
4	2			
5	5			

9.2.6 ВИК считают прошедшим поверку, если в каждой из проверяемых точек выполняется неравенство:  $|\gamma_j| < 0,3$ .

### 9.3 Определение МХ ВИК угла

Проверку МХ ВИК угла проводят в изложенной ниже последовательности:

9.3.1 Собрать функциональную схему для проверки МХ ВИК угла, согласно рисунку 2 Приложения А.

Калибратор АКИП-7301 подключить ко входу БНП-Е поверяемого ИК.

9.3.2 Включить компьютер с предустановленным ПО: MSOffice, Гарис.

9.3.3 Запустить ПО Гарис.

9.3.4 Открыть таблицу датчиков. В строке поверяемого ИК нажать кнопку «Градуировка».

9.3.5 Датчик угла ИУ-67 имеет настраиваемый диапазон и выходной сигнал 4 – 20 мА.

Для каждой точки измерения j из таблицы 6:

- установить на калибраторе АКИП-7301 значение силы постоянного тока  $F_j$ , соответствующее значению угла  $N_j$ ;

- измеренное системой значение угла  $X_j$  из окна «По текущим А и В» записать в протокол поверки (если показания измеряемого значения не стабильные, то в качестве измеренного значения записывается значение, максимально отклоняющееся от номинального);

- рассчитать приведенную к верхнему пределу погрешность измерений угла  $\gamma_j$  по формуле 1 ( $N_{ном} = 20^\circ$ ).

Таблица 6

Точка измерения, j	Заданное калибратором значение силы постоянного тока $F_j$ , мА	Номинальное значение угла $N_j$ , °	Измеренное системой значение угла $X_j$ , °	Приведенная погрешность $\gamma_j$ , %
1	4	-20		
2	8	-10		
3	12	0		
4	16	10		
5	20	20		

9.3.7 ВИК считают прошедшим поверку, если в каждой из проверяемых точек выполняется неравенство  $|\gamma_j| + \gamma_{\text{ПИП}} < 0,5\%$ , где  $\gamma_{\text{ПИП}}$  – пределы допускаемой приведенной погрешности ПИП в соответствии с таблицей 3.

### 9.4 Проверка погрешности функции измерения интервалов времени

Проверка функции по данному пункту проводится методом сличения, при этом два события с определенным интервалом времени между ними задаются от встроенного цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП) (метрологические характеристики ЦАП не нормируются) системы, сигнал подается на эталонный частотомер и одновременно отображается в диалоговом окне измеряемого параметра. Функция измерения интервалов времени может быть сформирована из любых 2 входных сигналов системы.

В одной системе может быть реализовано несколько измерений интервалов времени между сигналами с помощью этой функции.

Для каждой функции системы выполняют следующие операции:

9.4.1 Подключить выход ЦАП системы на эталонный частотомер в режиме измерения счета времени между двумя событиями.

9.4.2 Запустить ПО Гарис.

9.4.3 Запустить файл «Проверка времени». В диалоговом окне измеряемого параметра отображаются значения счета времени, измеренные системой.

9.4.4 В ПО Гарис для операций проверки не предусмотрена возможность автоматизированного задания двух событий через определенный интервал времени, поэтому события по данному пункту устанавливаются вручную. Измеренные значения при этом будут отличаться от номинальных на время реакции и нажатия кнопки остановки оператором.

Для каждой проверяемой точки выполняют следующие операции:

- переводят значение выходного сигнала первого ЦАП в верхний уровень;
- по истечении заданного времени переводят значение выходного сигнала второго ЦАП в верхний уровень;
- считывают измеренное системой значение временного интервала  $T_{\text{ком}}$  и измеренное частотомером значение временного интервала  $T_{\text{част}}$ , считанное значение заносят в таблицу 7 и 8, в соответствии с проверяемым поддиапазоном;

Таблица 7

$i$	Номинальное значение входного сигнала $T_{\text{част}}$ , с	Измеренное значение входного сигнала $T_{\text{ком}}$ , с	Пределы допускаемой приведенной к ВП погрешности $\gamma_T$ , %	Приведенная к ВП погрешность $\gamma_i$ , %
1	1			
2	3			
3	5			
4	7			
5	10			

Таблица 8

$i$	Номинальное значение входного сигнала $T_{\text{част}}$ , с	Измеренное значение входного сигнала $T_{\text{ком}}$ , с	Пределы допускаемой относительной погрешности $\delta_T$ , %	Относительная погрешность $\delta_i$ , %
1	10			
2	60			
3	600			

- за оценку приведенной погрешности  $\gamma_i$  функции в  $i$ -й проверяемой точке принимают значение, вычисляемое по формуле:

$$\gamma_i = \frac{T_{\text{ком}} - T_{\text{част}}}{R} \cdot 100\%$$

здесь  $R$  - верхний предел диапазона измерений.

функцию считают прошедшей проверку, если в каждой из проверяемых точек выполняется неравенство  $|\gamma_i| < |\gamma_T|$ , где  $\gamma_T$  – пределы допускаемой приведенной погрешности, нормируемые в технической документации;

– за оценку относительной погрешности  $\delta_i$  функции в  $i$ -й проверяемой точке принимают значение, вычисляемое по формуле:

$$\delta_i = \frac{T_{\text{ком}} - T_{\text{част}}}{T_{\text{част}}} \cdot 100\%$$

Функцию считают прошедшей поверку, если в каждой из проверяемых точек выполняется неравенство  $|\delta_i| < |\delta_{\text{пр}}|$ , где  $\delta_{\text{пр}}$  – пределы допускаемой относительной погрешности, нормируемые в технической документации.

#### 9.5 Проверка погрешностей функции измерения частоты приложения нагрузки

Поверка функции по данному пункту проводится методом сличения, при этом синусоидальный сигнал заданной частоты от (ЦАП) (метрологические характеристики ЦАП не нормируются) системы подается на эталонный частотомер и одновременно отображается в диалоговом окне измеряемого параметра. Функция измерения частоты может быть сформирована из любого входного сигнала системы.

В одной системе может быть реализовано несколько измерений частоты (для разных ИК) с помощью этой функции.

Для каждой функции системы выполняют следующие операции:

9.5.1 Подключить выход ЦАП системы на-эталонный частотомер.

9.5.2 Запустить ПО Гарис.

9.5.3 Запустить файл «Поверка частота нагрузки». В диалоговом окне измеряемого параметра отображаются значения фазового сдвига, измеренные системой.

9.5.4 Для каждой проверяемой точки выполняют следующие операции:

– считают измеренное системой значение частоты приложения нагрузки  $F_{\text{сист}}$  и значение частоты сигнала с частотомера  $F_{\text{част}}$ , считанные значения заносят в таблицу 9;

Таблица 9

$i$	Номинальное значение частоты ЦАП, Гц	Измеренное частотомером значение входного сигнала $F_{\text{част}}$ , Гц	Измеренное системой входного сигнала $F_{\text{сист}}$ , Гц	Пределы допускаемой приведенной к ВП погрешности $\gamma_t$ , %	Приведенная к ВП погрешность $\gamma_i$ , %
1	0,1			±0,5	
2	1				
3	10				
4	25				
5	50				

– за оценку приведенной погрешности  $\gamma_i$  функции в  $i$ -й проверяемой точке принимают значение, вычисляемое по формуле:

$$\gamma_i = \frac{F_{\text{сист}} - F_{\text{част}}}{R} \cdot 100\%$$

здесь  $R=50$  Гц - верхний предел диапазона измерений.

функцию считают прошедшей поверку, если в каждой из проверяемых точек выполняется неравенство  $|\gamma_i| < |\gamma_t|$ , где  $\gamma_t$  – пределы допускаемой приведенной погрешности, нормируемые в технической документации.

## 10 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

На ПЭВМ системы запустить файл Garis.exe и открыть окно ? «О программе» (меню Справка → О программе Гарис). Идентификационные наименования отображаются в верхней части окна «О программе».

Метрологически значимая часть ПО системы представляет собой:

- модуль GarisGrad.dll – фильтрация, градуировочные расчеты;
- модуль GarisAspf.dll – вычисление амплитуды, статики, фазы, частоты и других интегральных параметров сигнала;
- модуль GarisInterpreter.dll – интерпретатор формул для вычисляемых каналов.

Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО указаны в разделе 17 формуляра.

Для вычисления цифрового идентификатора (хеш-суммы) файла метрологически значимого программного компонента использовать данные ПО Гарис, которое само вычисляет хеш-суммы по алгоритму md5.

## 11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

ИК системы считают соответствующим метрологическим требованиям, если ПИП ИК поверены на момент проведения поверки системы, и экспериментальная проверка прошла с положительным результатом (п.9.1, п. 9.2, п.9.3).

Измерительные функции системы считают соответствующим метрологическим требованиям, если экспериментальная проверка прошла с положительным результатом (п.9.4, п. 9.5).

## 12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ


Результаты поверки оформляются протоколом поверки свободной формы.

Сведения о результатах поверки направляются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений выдаётся:

- в случае положительных результатов поверки – свидетельство о поверке установленного образца;
- в случае отрицательных результатов поверки – извещение о непригодности к применению установленного образца с указанием причин непригодности.

Зам. начальника отдела 201 ФГБУ «ВНИИМС»  Ю.А. Шатохина

Ведущий инженер отдела 201 ФГБУ «ВНИИМС»  А.С. Смирнов

## Приложение А

## Функциональные схемы проверки МХ ИК системы комплектным методом




Рисунок 1 - Функциональная схема для проверки МХ ИК силы и напряжения разбаланса тензомоста.




Рисунок 2 - Функциональная схема для проверки МХ ИК угла