# Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»



Государственная система обеспечения единства измерений

# Вискозиметры ротационные FUNGILAB

Методика поверки

МП 2302-0104-2018

Руководитель лаборатории госэталонов в области измерений плотности и вязкости жидкости ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

\_\_\_ А. А. Демьянов

инженер 1 кат.

\_Е. С. Лернер

г. Санкт-Петербург 2018 г. Настоящая методика поверки распространяется на вискозиметры ротационные FUNGILAB (далее - вискозиметры FUNGILAB), изготовленные фирмой «FUNGILAB S.A.», Испания, и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Метод поверки основан на непосредственном сличении показаний вискозиметра FUNGILAB со значениями динамической вязкости стандартных образцов вязкости жидкости.

Допускается проводить периодическую поверку в ограниченном диапазоне измерений динамической вязкости в соответствии с заявлением владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

При пользовании настоящей методикой поверки целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующему указателю стандартов, составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей методикой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Интервал между поверками - 1 год

#### 1 Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

- внешний осмотр (п.б.1);
- опробование (п.6.2);
- подтверждение соответствия программного обеспечения (п.6.3.);
- определение относительной погрешности вискозиметра FUNGILAB (п.6.4).

#### 2 Средства поверки

При проведении поверки применяют следующие основные и вспомогательные средства поверки:

- стандартные образцы вязкости жидкости ГСО 8596-2004, ГСО 8597-2004, ГСО 8598-2004, ГСО 8599-2004, ГСО 8600-2004, ГСО 8601-2004, ГСО 8603-2004 с погрешностью  $\pm 0,2$  %;
- стандартные образцы вязкости жидкости ГСО 8604-2004, ГСО 8605-2004, ГСО 8606-2004 с погрешностью  $\pm 0.3$  %;
- гигрометр психрометрический ВИТ-1, диапазон измерений относительной влажности от 20 до 90 %, температуры от 0 до 25 °C, погрешность измерений отн. влажности не более 7 %, температуры не более 0,2 °C, регистрационный номер 42453-09;
- барометр-анероид метеорологический БАММ-1, диапазон измерений атмосферного давления от 80 до 106 кПа, погрешность:  $\pm 0.2$  кПа, регистрационный номер 5738-76;
- термометр лабораторный электронный «ЛТ-300» (рег. № 45379-10), пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры ±0,05 °C;
  - уайт-спирит по ГОСТ 3134;
  - химический стакан Гриффина вместимостью не менее 600 мл.

Все основные средства измерений, применяемые при поверке должны иметь действующие свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм.

Допускается применение средств поверки, не приведенных в перечне, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

#### 3 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

- 3.1 Помещения, в которых проводят работы с нефтепродуктами, должны быть оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 и оснащены общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.
- 3.2 Требования, изложенные в руководстве по эксплуатации прибор.

### 4 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C 20±0,5

- относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 75

- атмосферное давление, к $\Pi$ а 101,3  $\pm$  4,0

При поверке должны соблюдаться требования, приведенные в Руководстве по эксплуатации.

## 5 Подготовка к поверке

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

- 5.1 Включена вентиляции в помещении, где проводится поверка вискозиметра FUN-GILAB.
- 5.2 В соответствии с руководством по эксплуатации подготовить к работе, включить вискозиметр FUNGILAB и выдержать в помещении в условиях, указанных в п. 4 настоящей методики, не менее 1 часа.
- 5.3 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
- 5.4 Заполнить стакан Гриффина стандартным образцом вязкости в количестве не менее 500 мл. Погрузить стакан Гриффина в ванну термостата таким образом, чтобы уровень жидкости в ванне находился на расстоянии 20 мм от верхнего края стакана. Термостатировать образец вязкости при температуре 20,00 °C не менее 30 минут.

## 6 Проведение поверки

- 6.1. Внешний осмотр.
- 6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие маркировки и комплектности вискозиметра требованиям технической документации фирмы-изготовителя. Для вискозиметров FUNGILAB со стандартным набором шпинделей наличие защитной рамки обязательно.
- 6.1.2 Проверяют отсутствие внешних механических повреждений и дефектов, загрязнений, влияющих на работоспособность вискозиметра. Внимательно осматривают каждый шпиндель перед его установкой. Если он поврежден и (или) его габаритные размеры изменились, это приведет к ошибочным результатам при измерениях вязкости.

#### 6.2 Опробование.

При опробовании проверяют работу вискозиметра согласно руководству по эксплуатации.

6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения.

Для проведения идентификации ПО вискозиметров FUNGILAB модификаций SMART, Viscolead ADV, Viscolead PRO:

При включении на дисплее вискозиметра FUNGILAB появляется информация о наименовании ПО и номере версии ПО.

Для проведения идентификации ПО вискозиметров FUNGILAB модификаций EVO EXPERT:

В главном меню выбрать — «Options» (опции) > «INFO» (информация) — на дисплее вискозиметра появляется информация о наименовании и номере версии  $\Pi$ O.

Для проведения идентификации ПО вискозиметров FUNGILAB модификаций V'PAD и V'COMPACT следует воспользоваться программой «Fungilab APP», установленной на планшете, которым комплектуется вискозиметр. Выбрать в приложении вискозиметр по его

серийному номеру, далее в основном меню выбрать INFO (информация), где отображены серийный номер прибора, наименование ПО и номер версии ПО.

Результат проверки считается положительным, если номер версии не ниже, указанного в описании типа.

- 6.4 Определение относительной погрешности вискозиметра.
- 6.4.1 При первичной поверке определение относительной погрешности производится с применением стандартных образцов вязкости жидкости (п. 2 настоящей методики), которые при температуре измерений 20±0,05 °C будут соответствовать началу, середине, и концу диапазона измерений шпинделя. С каждым шпинделем, входящим в комплектацию вискозиметра, проводят измерения с использованием двух стандартных образцов вязкости, выбранных в зависимости от диапазона измерений шпинделя.
- 6.4.2 При периодической поверке с каждым шпинделем, входящим в комплектацию, проводят измерения с применением одного стандартного образца вязкости в соответствии с п. 2 настоящей методики, значение динамической вязкости которого находится в пределах диапазона измерений вязкости данного шпинделя.
- 6.4.3 Установить шпиндель в вискозиметр, в соответствии с Руководством по эксплуатации. Если используется шпиндель из стандартного набора, необходимо также установить защитную рамку. Если она не используется, ее отсутствие должно быть отмечено в примечаниях к описанию процедуры поверки с обязательным указанием в свидетельстве о поверке данной информации.
- 6.4.4 Погрузить шпиндель в стакан Гриффина со стандартным образцом вязкости таким образом, чтобы уровень жидкости достиг канавки на валу шпинделя.
- 6.4.5 Убедившись в отсутствии пузырьков воздуха в образце, провести не менее двух последовательных измерений динамической вязкости в соответствии с Руководством по эксплуатации. Результаты измерений занести в протокол, форма которого приведена в Приложении №1.
- 6.4.6 После проведения измерений удалить стандартный образец вязкости, тщательно промыть стакан Гриффина и шпиндель (защитную рамку) растворителем, затем высушить.
  - 6.4.7 Относительную погрешность вискозиметра FUNGILAB вычисляют по формуле:

$$\delta = \frac{\nu_{u_{3M}} - \nu_{o\delta p}}{\nu_{o\delta p}} \cdot 100 \%, \tag{1}$$

где  $v_{usm}$  - показания вискозиметра FUNGILAB, мПа·с;

 $v_{oбp}$  – значение динамической вязкости стандартного образца, м $\Pi a \cdot c$ .

Относительная погрешность вискозиметра FUNGILAB не должна превышать  $\pm 1,0 \%$ .

#### 7 Оформление результатов поверки

Результаты поверки оформляют протоколом (рекомендуемая форма протокола приведена в приложении 1). При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке установленной приказом Минпромторга России «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» №1815 формы. При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности.

Знак поверки наносят на свидетельство о поверке.

# ПРОТОКОЛ первичной (периодической) поверки

**		•	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
Изготовитель				_
Лата выпуска				-
дата выпуска				
Представлен Место провечения	т порарии			_
место проведения	поверки			_
Условия поверки:				
<ul> <li>температура окру</li> </ul>	UNICOTO HIATO DODUNO	o o C		
- относительная в		a, C		
<ul> <li>относительная вл</li> <li>атмосферное дал</li> </ul>	•			
- атмосферное даг	вление, кна			
Метод измерений: поверки».	: МП 2302-0104-2	018 «Вискозиметрі	ы ротационные FUNGIL	АВ. Методика
поверки».				
Сведения о средст	вах поверки:			
- номера свидетел		тестатах СИ:		
<u>→</u> / 22 12		вца, номер партии, с	рок голности	
nanwenobaline C	гандартного оорас	оца, номер партии,	рок годности.	
Результаты внешн	его осмотра:	S S COST W GARAGE		
Подтверждение со	ответствия прогр	аммного обеспечен	жи:	
				_
Результат определ	ения относительн	юй погрешности ви	скозиметра FUNGILAB	:
		-	•	
Таблица 1.				
Наименование	Наименование	Аттестованное	Измеренное значение	
шпинделя	стандартного	значение дина-	динамической вяз-	Относитель-
	образца вязко-	мической, мПа·с	кости на вискозимет-	ная погреш-
	сти	,	ре, мПа∙с	ность, %
			F-,	,
				•
				¥
Относительная по	rneilluocat de une	DLIIIISET		
Отпосительная по	грешность не пре		4	
Заключение				
Заключение		The second secon		<del></del>
Подпись поверите	πα			
тодинов поверите	V-1./1			
<del></del>		8		
Дата проведения п	юверки «»	20	) г.	