# **УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора производственной метрологии ФГУП «ВНИИМС» Иванникова 2017 г.

# Преобразователи термоэлектрические 90.1820, 90.1821

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 207.1-054-2017

#### 1 Введение

Настоящая методика распространяется на преобразователи термоэлектрические 90.1820, 90.1821 (далее по тексту – ТП или датчики), изготавливаемые фирмой «Jumo Messund Regeltechnik AG», Швейцария и ООО Фирма «ЮМО», и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками:

- 2 года;
- 5 лет для ТП типов «К», «Ј», «L» класса допуска 2, 3 с диапазоном измерений, лежащим в границах диапазона от минус 50 °C до плюс 600 °C; для ТП типа «N» класса допуска 2, 3 с диапазоном измерений, лежащим в границах диапазона от минус 50 °C до плюс 800 °C.

# 2 Операции поверки

При проведении первичной и периодической поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта МП	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	6.1	Да	Да
2 Опробование	6.2	Да	Да
3 Определение основной погрешности датчика	6.3	Да	Да

### 3 Средства поверки

При проведении поверки применяют средства измерений, указанные в таблице 2. Таблица 2

Наименование и тип	Основные метрологические характеристики или регистрационный номер в Федеральном фонде
Термометр сопротивления ЭТС-100 эталонный 3 разряда	Регистрационный № 19916-10
Эталонные 1, 2, 3-го разрядов преобразователи термоэлектрические типа ТППО	Регистрационный № 19254-10
Калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R)	Регистрационный № 52489-13
Милливольтметр В2-99	Регистрационный № 22532-02
Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8	Регистрационный № 19736-11
Термостаты переливные прецизионные ТПП-1	Регистрационный № 33744-07
Калибраторы температуры JOFRA серий ATC-R и RTC-R	Регистрационный № 46576-11
Термостат с флюидизированной средой FB-08	Регистрационный № 56927-14
Горизонтальная трубчатая печь сопротивления типа МТП-2MP	Диапазон воспроизводимых температур от +300 до +1200 °C

#### Примечания:

- 1 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке, сертификаты о калибровки или аттестаты.
- 2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

# 4 Требования безопасности

При проведении поверки необходимо соблюдать:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, 2014 г.);
- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на эталонные средства измерений и средства испытаний;
- указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации преобразователей.

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные на право проведения поверки данного вида средств измерений и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

# 5 Условия поверки и подготовка к ней

- 5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, °С

23±5;

- относительная влажность окружающего воздуха, %, не более

80;

- атмосферное давление, кПа

от 86 до 106,7;

- внешние электрические и магнитные поля, удары и вибрации, влияющие на работу приборов и средств поверки, должны отсутствовать.
- 5.2 Средства поверки и оборудование подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.
- 5.3 В рабочем пространстве горизонтальной трубчатой печи устанавливают выравнивающие никелевые блоки.
- 5.4 При установке датчиков в калибраторы температуры (термостаты сухоблочные) для обеспечения лучшего теплового контакта используют теплопередающие металлические вставки.
- 5.5 Для уменьшения погрешности при измерениях вследствие теплопередачи из зоны нагрева по защитной арматуре выступающую из калибратора часть датчики теплоизолируют.

### 6 Проведение поверки

#### 6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают отсутствие механических повреждений, коррозии, нарушений покрытий, надписей и других дефектов, которые могут повлиять на работу датчика и на качество поверки.

#### 6.2 Опробование

- 6.2.1 Подключают калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R), источник питания или программно-аппаратный комплекс с поддержкой HART протокола к датчику.
- 6.2.2 Проверяют работоспособность датчика считывая на дисплее внешнего измерительного прибора или со встроенного индикатора датчика показания температуры, соответствующих текущим значениям температуры окружающей среды.
- 6.2.3 Датчик считается пригодным к дальнейшей поверке, если на дисплее калибратора многофункционального и коммуникатора BEAMEX MC6 (-R), программно-аппаратного комплекса с поддержкой HART протокола или на встроенном индикаторе датчика индицируется значение температуры, соответствующее текущему значению температуры окружающей среды.

# 6.3. Определение основной погрешности датчика.

При первичной и периодической поверке допускается проводить поверку в диапазоне измерений, согласованным с пользователем, но лежащим внутри полного диапазона измерений датчика. При этом делают соответствующую запись в паспорте и (или) в свидетельстве о поверке.

Определение основной погрешности датчика проводят в соответствии с п. 6.3.1 или п. 6.3.2 в зависимости от сборки датчика.

Допускается поверять сенсор и преобразователь измерительный (далее – ИП) датчика отдельно друг от друга, в соответствии с п.6.3.2 и 6.3.3. При первичной и периодической поверке количество поверяемых типов НСХ ИП согласовывают с пользователем.

- 6.3.1 Определение основной погрешности датчика (для датчиков в сборе с преобразователями измерительными серии dTRANS модификаций Т01, Т02, Т03, Т04, Т05).
- 6.3.1.1 Основную погрешность датчиков находят в пяти температурных точках, равномерно расположенных в диапазоне измерений, включая начальное и конечное значение диапазона измерений, методом сравнения с эталонным термометром (или эталонным термоэлектрическим преобразователем) в жидкостных термостатах (криостатах), в термостатах с флюидизированной средой, в сухоблочных калибраторах температуры или в печах.
- 6.3.1.2 При поверке датчика в криостате (термостате) поверяемый датчик погружают на одну глубину вместе с эталонным термометром, используя при этом металлические выравнивающие блоки.
- 6.3.1.3 При поверке датчика в калибраторе температуры используют двухканальные металлические блоки, в калибраторах необходимо не допускать перегрева соединительной головки датчика с измерительным преобразователем. Опускают до упора эталонный термометр и датчик на дно блока.
- 6.3.1.4 В соответствии с эксплуатационной документацией устанавливают на криостате, термостате, в калибраторе или печи требуемую температурную точку.
- 6.3.1.5 После установления заданной температуры и установления теплового равновесия между эталонным термометром (или эталонным термоэлектрическим преобразователем), датчиком и термостатирующей средой (стабилизация показаний эталонного термометра и датчика) снимают не менее 5 показаний (в течение не менее 30 секунд) температуры эталона (Т<sub>э</sub>, °С), индицируемой на дисплее МИТ 8 (или В2-99), цифрового выходного сигнала (Т<sub>п</sub>, °С) с дисплея коммуникатора или со встроенного индикатора датчика температуры или аналогового выходного сигнала (I(U)<sub>вых</sub>, мА или В) поверяемого датчика с дисплея калибратора многофункционального и коммуникатора ВЕАМЕХ МС6 (-R).
- 6.3.1.6 Значение измеренного аналогового выходного сигнала ( $I(U)_{вых}$ , мА или В) датчика в температурном эквиваленте ( $T_{cu}$ , °C) определяется по формуле 1:

$$T_{cu} = \frac{I(U)_{stax} - I(U)_{staxmin}}{I(U)_{staxmax} - I(U)_{staxmin}} \cdot (T_{max} - T_{min}) + T_{min}$$
(1)

где:  $T_{max}$ ,  $T_{min}$  — соответственно верхний и нижний пределы диапазона измерений ИП датчика, °С;

 $I(U)_{sыхmax,}$   $I(U)_{sыxmin}$  — соответственно верхний и нижний пределы диапазона выходных сигналов ИП датчика, (мА или В);

 $I(U)_{sыx}$  - значение выходного сигнала, соответствующее измеряемой температуре, (мА или В).

6.3.1.7 Операции по п. 6.3.1.4 – 6.3.1.6 повторяют для остальных температурных точек, находящихся в интервале измеряемых температур поверяемого датчика.

6.3.1.8 Основную абсолютную погрешность (∆, °С) датчика вычисляют по формулам:

для цифрового выходного сигнала:

$$\Delta = T_{ii} - T_{ij} \tag{2}$$

для аналогового выходного сигнала:

$$\Delta = T_{cH} - T_{9} \tag{3}$$

Для расчета основной погрешности используются усредненные значения измеренных выходных сигналов.

6.3.1.9 Датчик считается прошедшим поверку, если значение основной абсолютной погрешности в каждой проверяемой точке не превышает значений, указанных в Приложении 1 к настоящей Методике.

6.3.2 Определение основной погрешности датчика (для датчиков без преобразователей измерительных серии dTRANS модификаций T01, T02, T03, T04, T05)

6.3.2.1 Поверка датчиков без измерительного преобразователя с длиной погружаемой части не менее 250 мм осуществляется по ГОСТ 8.338-2002 «Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки », а с длиной погружаемой части менее 250 мм - по МИ 3090-2007 «ГСИ. Преобразователи термоэлектрические с длиной погружаемой части менее 250 мм. Методика поверки».

6.3.3 Определение основной погрешности преобразователей измерительных серии dTRANS модификаций T01, T02, T03, T04, T05

6.3.3.1 Поверка ИП датчиков осуществляется по документу МП 2411-0087-2013 «Преобразователи измерительные серии dTRANS модификации Т01, Т02, Т03, Т04, Т05. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в мае 2013 г.

7 Оформление результатов поверки

- 7.1 Приборы прошедшие поверку с положительным результатом, признаются годными и допускаются к применению. На них оформляется свидетельство о поверке в соответствии с Приказом № 1815 Минпромторга России от 02 июля 2015 г. и (или) ставится знак поверки в паспорт и делается соответствующая запись в разделе «Свидетельство о поверке».
- 7.2 При отрицательных результатах поверки, в соответствии с Приказом № 1815 Минпромторга России от 02 июля 2015 г., оформляется извещение о непригодности.

Разработал:

Младший научный сотрудник научно-исследовательского отделения МО термометрии и давления (НИО 207) ФГУП «ВНИИМС»

Л.Д. Маркин

Начальник

научно-исследовательского отделения

МО термометрии и давления (НИО 207)

ФГУП «ВНИИМС»

5

# ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 90.1820, 90.1821

Таблица 1 – Метрологические и технические характеристики преобразователей термоэлектрических 90.1820, 90.1821

термоэлектрических 90.1820, 90.1821	2
Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений температуры (в зависимости от	
модели и используемого типа ЧЭ ТП), ${}^{\circ}C^{(1),(2)}$	40
- 90.1820 (ЧЭ с НСХ типа «J»)	от -40 до +600
- 90.1820 (ЧЭ с НСХ типа «L»)	от -200 до +600
- 90.1820 (ЧЭ с НСХ типа «К»)	от -200 до +1150
- 90.1821 (ЧЭ с НСХ типа «J»)	от -200 до +800
- 90.1821 (ЧЭ с НСХ типа «L»)	от -200 до +800
- 90.1821 (ЧЭ с НСХ типа «К»)	от -200 до +1200
- 90.1821 (ЧЭ с НСХ типа «N»)	от -200 до +1200
Условное обозначение номинальной статической	
характеристики (НСХ) преобразования по ГОСТ Р	«K», «N» «J», «L»
8.585-2001 (MЭK 60584-1, DIN 43170)	
Класс допуска (по ГОСТ Р 8.585-2001):	
- для ЧЭ ТП типа «К», «N»	1, 2, 3
- для ЧЭ ТП типа «J»	1, 2
- для ЧЭ ТП типа «L»	2, 3
Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ	
P 8.585-2001 (MЭК 60584-2), °C:	
- тип «K», «N»	класс 1:
- IMII (IX), (IV)	±1,5 (от -40 до +375 включ. °C);
	±0,004· t  (св. +375 до +1200 °С);
	жласс 2:
	1
	±2,5 (от -40 до +333 включ. °С);
	±0,0075· t  (св. +333 до +1200 °С);
	класс 3:
	±0,015  t  (от -200 до -167 включ. °С);
	±2,5 (св167 до +40 °C)
- тип «J»	класс 1:
	±1,5 (от -40 до +375 включ. °С);
	±0,004· t  (св. +375 до +600 °С);
	класс 2:
	±2,5 (от 0 до +333 включ. °C);
	±0,0075· t  (св. +333 до +600 °C)
	_
- тип «L»	класс 2:
	±2,5 (от -40 до +360 включ. °C);
	$\pm (0.7 + 0.005 \cdot  t )$ (св. +360 до +600 °C);
	класс 3: $\pm (1,5 + 0.01 \cdot  t )$
	(от -200 до -100 включ. °C);
	±2,5 (св100 до +100 °C)
Пределы допускаемой суммарной погрешности ТП и	$\Delta = \pm \sqrt{(\Delta_{HI})^2 + (\Delta_{TII})^2}$
ИП (Δ, °C)	где: $\Delta_{\text{ИП}}$ - погрешность ИП, °С;

Электрическое сопротивление изоляции ТП при емпературе от +15 до +35 °C, МОм, не менее	$\Delta_{T\Pi}$ - отклонение от HCX (в семпературном эквиваленте) ТП, °С.	
Электрическое сопротивление изоляции ТП при емпературе от +15 до +35 °C, МОм, не менее		
Электрическое сопротивление изоляции ТП при емпературе от +15 до +35 °C, МОм, не менее	omitte party priority of the minimum of the contract of the co	
	100	
	100	
Циаметр защитной оболочки ТП (в зависимости от	om 1.5 mg 24	
сполнения ТП), мм	от 1,5 до 24	
Ілина монтажной части (в зависимости	от 20 до 50000	
т исполнения), мм	01 20 до 30000	
Ілина компенсационных проводов (для ТП 90.1821),	от 20 до 100000	
IM .		
Ласса (в зависимости от модели и исполнения ТП),	2	
г, не более	2	
емпература окружающей среды при эксплуатации		
П без ИП (в зависимости от модели ТП, исполнения		
оловки ТП или оболочки компенсационных		
роводов), °С:	от -50 до +100	
90.1820	от -50 до +180	
90.1821 (с силиконовой оболочкой)	от -50 до +350	
90.1821 (с металлической оплеткой)	от -50 до +260	
90.1821 (с тефлоновой оболочкой)	от -60 до +180	
90.1821 (с оболочкой из полиэфиркетона (РЕЕК))	от -5 до +80	
90.1821 (с оболочкой из поливинилхлорида (PVC))	от +5 до +105	
90.1821 (с оболочкой из полиуретана (PUR))	от +5 до +105	
90.1821 (с оболочкой из пропилена (FEP))	от -50 до +120	
90.1821 (с оболочкой из фторкаучука (FPM))		
Гемпература окружающей среды при эксплуатации		
П с ИП, °С:	от -50 до +85	
без встроенного индикатора	от -50 до +60	
- со встроенным индикатором	01-30 до 100	
Гемпература окружающей среды при эксплуатации Простав образовать простав образовать при эксплуатации (в		
ависимости от температурного класса ТП), °С:		
для T1÷T4	от -50 до +85	
для Т5	от -50 до +70	
для Т6	от -50 до +55	
Средний срок службы (при нормальных условиях		
жсплуатации), лет, не менее	12	
Степень защиты от влаги и пыли ТП по ГОСТ 14254-	IDEA IDEE IDEE IDEE	
2015 (M9K 60529)	IP54, IP65, IP66, IP67	
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99	1ExdIICT1T6(Gb)X,	
МЭК 60079-0-98)	0ExiaIICT1T6(Ga)X,	
′	IExdiaIICTIT6(Gb)X,	
	1Exd[iaGa]IICT1T6(Gb)X,	
	0ExiaIICT6(Ga)	

Примечания:

(1) Максимальный верхний предел диапазона измерений температуры у ТП с длиной монтажной части до 200 мм должен быть не более +600 °C.

(2) Допускается изготовление и использование ТП в поддиапазоне измерений находящегося в пределах верхней и нижней границы диапазона измерений.