Приложение № 10 к сведениям о типах средств измерений, прилагаемым к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» декабря 2020 г. № 2158

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства измерительные ЦП8506

Назначение средства измерений

Устройства измерительные ЦП8506 (далее – устройства), предназначены для измерения активной и/или реактивной мощности цепей переменного тока, отображения измеряемых значений на цифровом табло, преобразования их в выходные аналоговые сигналы постоянного тока и выходной сигнал интерфейса RS-485, для передачи информации в автоматизированную систему сбора данных или на монитор ПЭВМ трехфазной трехпроводной сети.

Модификации ЦП8506/1 -ЦП8506/8, ЦП8506/17 -ЦП8506/24 предназначены для измерения активной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока.

Модификации ЦП8506/9 – ЦП8506/16, ЦП8506/25 – ЦП8506/32 предназначены для измерения реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока.

Модификации ЦП8506/33 – ЦП8506/40 предназначены для измерения активной и реактивной мощности в трехфазной трехпроводной сети.

Модификации ЦП8506/41 – ЦП8506/48 предназначены для измерения активной и реактивной мощности в трехфазной четырехпроводной сети.

Модификации ЦП8506/49 – ЦП8506/56 предназначены для измерения активной и реактивной мощности в однофазной сети.

Описание средства измерений

Принцип действия устройств основан на преобразовании входных аналоговых сигналов в цифровой код. Далее вычисление производится в цифровой форме.

Каждая четная модификация устройств имеет встроенный интерфейс RS-485 и обеспечивает передачу информации в цифровом коде.

Отображение измеренных величин на цифровом табло проводится в единицах измеряемой величины, поступающей непосредственно на вход устройства, или в единицах измеряемой величины, поступающей на вход трансформаторов тока и напряжения с учетом коэффициентов трансформации, в ваттах, киловаттах, мегаваттах, варах, киловарах, мегаварах, в зависимости от модификации.

Устройства конструктивно состоят из следующих основных узлов: корпуса, крышки, платы управления и индикации, платы источника питания.

Корпус и крышка устройств выполнены из пластмассы. Крышка крепится к корпусу при помощи защелок. Крышка имеет прозрачную панель, через которую видны одно (два) цифровых табло для отображения значения (значений) измеряемых сигналов. На тыльной стороне корпуса устройств находятся таблички со схемой подключения и техническими характеристиками устройств.

Устройства предназначены для установки на щитах и панелях.

Фотографии общего вида устройств приведены на рисунках 1 - 3.

Схема указания мест расположения клейм-наклеек отдела технического контроля (далее – ОТК) и знака поверки средств измерений (далее – Знак поверки) на устройствах для защиты от несанкционированного доступа приведена на рисунке 4.





Рисунок 1 $\label{eq:2.1}$ Фотография общего вида устройств ЦП8506/1 — ЦП8506/8, ЦП8506/17 — ЦП8506/24






Рисунок 2





Рисунок 3 $\label{eq:2.1}$ Фотография общего вида устройств ЦП8506/33 — ЦП8506/56



- 1 место расположения клейма-наклейки ОТК,
- 2 место расположения клейма-наклейки Знака поверки.

Рисунок 4

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Устройства оснащены встроенным программным обеспечением «ПО», записываемым в память управляющего микроконтроллера на этапе производства и в процессе эксплуатации устройств изменению не подлежит. ПО хранится в энергозависимой памяти микроконтроллера. После установки ПО пережигается перемычка JTAG интерфейса в микроконтроллере.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Наименование ПО	Встроенное ПО СР8506d
Идентификационное наименование ПО	CP8506d.txt Ver XXX*
Номер версии (идентификационный номер) ПО	Не ниже 400
Цифровой идентификатор ПО	5ACODA57
Другие идентификационные данные	CRC32

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений входного сигнала, диапазон показаний цифрового табло и диапазон изменений выходного аналогового сигнала в зависимости от модификации устройств соответствуют значениям, приведенным в таблице 2 и таблице 3.

Диапазон изменений частоты входного (измеряемого) сигнала устройств от 45 до 55 Гц. Таблица 2 — Диапазоны измерений входного сигнала и диапазон изменения выходного

аналогового сигнала трехфазной сети

	Диапазон измерений входного сигнала					иапазон	
Модифика- ция устройства	ток, А	напряжение линейное, В {схема подключения}	κοэффициент мощности, cos φ (sin φ); [cos φ, sin φ]	мощность, Вт (вар); [Вт, вар]	пока- заний циф- рово- го табло	изменений выходного аналогового сигнала, мА ⁴⁾	Интер- фейс RS- 485 ¹⁾
ЦП8506/1	от 0 до 1 или от 0 до			от -173,2 до +173,2; от -658,2 до +658,2; от -692,8 до +692,8; от -86,6 до +86,6;		от –5 до +5;	нет
ЦП8506/2	0,5		от –1 до +1	от -329,1 от -329,1; от -346,4 от -346,4	от -Н	от 0 до 2,5 до 5;	да
ЦП8506/3	от 0 до 5 или		01—1 до +1	от -866 до +866; от -3291 до +3291; от -3464 до +3464;	до +H ³⁾	от 4 до12 до 20	нет
ЦП8506/4	от 0 до 2,5	от 0 до 100 до 120 ²⁾		от -433 до +433; от -1645,5 до +1645,5; от -1732 до +1732			да
ЦП8506/5	от 0 до 1 или	от 0 до 380 до 456 ²⁾ от 0 до 400		от 0 до 173,2; от 0 до 658,2; от 0 до 692,8			нет
ЦП8506/6	от 0 до 0,5	до 480 ²⁾ {трехпро-	от 0 до 1	от 0 до 86,6; от 0 до 329,1; от 0 до 346,4	от 0	от 0 до 5;	да
ЦП8506/7	от 0 до 5 или	водная трехфазная}	ого до т	от 0 до 866; от 0 до 3291; от 0 до3464;	до Н ³⁾	от 4 до 20	нет
ЦП8506/8	от 0 до 2,5			от 0 до 433; от 0 до 1645,5; от 0 до 1732			да
ЦП8506/9	от 0 до 1 или			(от -173,2 до +173,2); (от -658,2 до +658,2); (от -692,8 до +692,8);	от –Н	от –5 до +5; от 0 до 2,5 до 5;	нет
ЦП8506/10	от 0 до 0,5		(от –1 до +1)	(от -86,6 до +86,6); (от -329,1 до +329,1); (от -346,4 до +346,4)			да

Продолжен	ие таблиць		ерений входно	DEO CHEHORO	Пта	иналоги	
Модифика- ция устрой- ства	ток, А	напазон изм напряже- ние линей- ное, В {схема подключе- ния}	коэффициент мощности, cos φ (sin φ); [cos φ, sin φ]	мощность, Вт (вар); [Вт, вар]	пока- заний циф- рово- го табло	изменений выходного аналогового сигнала, мА ⁴⁾	Ин- тер- фейс RS- 485 ¹⁾
ЦП8506/11	от 0 до 5 или	0 100	(от –1 до +1)	(от -866 до +866); (от -3291 до +3291); (от -3464 до +3464); (от -433 до +433);	от –Н до Н ³⁾	от –5 до +5; от 0 до 2,5 до 5;	нет
ЦП8506/12	от 0 до 2,5	от 0 до 100 до 120 ²⁾		(от -1645,5 до +1645,5); (от -1732 до +1732)		от 4 до12 до 20	да
ЦП8506/13	от 0 до 1 или	от 0 до 380 до 456 ²⁾ от 0 до 400		(от 0 до 173,2); (от 0 до 658,2); (от 0 до 692,8); (от 0 до 86,6);			нет
ЦП8506/14	от 0 до 0,5	до 480 ²⁾ {трехпро-	(0 1)	(от 0 до 329,1); (от 0 до 346,4)	от 0	от 0 до 5;	да
ЦП8506/15	от 0 до 5 или	водная трехфазная}	(от 0 до 1)	(от 0 до 866); (от 0 до 3291); (от 0 до 3464); (от 0 до 433);	до Н ³⁾	от 4 до 20	нет
ЦП8506/16	от 0 до 2,5			(от 0 до 433); (от 0 до 1645,5); (от 0 до 1732)			да
ЦП8506/17	от 0 до 1 или			от -173,2 до +173,2;		от –5 до	нет
ЦП8506/18	от 0 до 0,5			от -86,6 до +86,6	от –Н	+5; от 0 до 2,5	да
ЦП8506/19	от 0 до 5 или		от –1 до +1	от -866 до +866; от -433 до +433	до +H ³⁾	до 5; от 4 до12	нет
ЦП8506/20	от 0 до 2,5			01 -433 до 1433		до 20	да
ЦП8506/21	от 0 до 1 или			от 0 до 173,2			нет
ЦП8506/22	от 0 до 0,5		от 0 до 1	от 0 до 86,6	от 0	от 0 до 5;	да
ЦП8506/23	от 0 до 5 или	00	от о до т	от 0 до 866	до Н ³⁾	от 4 до 20	нет
ЦП8506/24	от 0 до 2,5	от 80 до 100 до		от 0 до 433		_	да
ЦП8506/25	от 0 до 1 или	120^{2}		(от -173,2 до +173,2)		от −5 до +5;	нет
ЦП8506/26	от 0 до 0,5	{трехпро-	(1 +1)	(от -86,6 до +86,6)	от –Н	от 0 до 2,5	да
ЦП8506/27	от 0 до 5 или	водная	(от –1 до +1)	(от -866 до +866)	до +H ³⁾	до 5;	нет
ЦП8506/28	от 0 до 2,5	трехфазная}		(от -433 до +433)		от 4 до12 до 20	да
ЦП8506/29	от 0 до 1 или от 0 до 0,5 от 0 до 5			(от 0 до 173,2)		-	нет
ЦП8506/30	или от 0 до 2,5		(от 0 до 1)	(от 0 до 86,6)	от 0	от 0 до 5;	да
ПП0506/21	от 0 до 1 или		(01 0 до 1)	(0 000)	до Н ³⁾	от 4 до 20	нет
ЦП8506/31	от 0 до 0,5 от 0 до 5			(от 0 до 866) (от 0 до 433)			
ЦП8506/32	от 0 до 2,5						да
ЦП8506/33	от 0 до 1 или	от 0 до 100 до 120 ²⁾ от 0 до 380 до 456 ²⁾ от 0 до 400	[от –1 до +1]	[от -173,2 до +173,2]; [от -658,2 до +658,2]; [от -692,8 до +692,8];		от –5 до +5; от 0 до 2,5	нет
ЦП8506/34	от 0 до 0,5	до 480 ²⁾ {трехпро- водная трехфазная}	[01 1 40 1]	[от -86,6 до +86,6]; [от -329,1 до +329,1]; [от -346,4 до +346,4]	до Н ³⁾	до 5; от 4 до12 до 20	да

продолжение таолицы 2									
	Диапазон измерений входного сигнала Диапазон								
Модифика- ция устрой- ства	ток, А	напряжение линейное, В {схема подключения}	коэффициент мощности, cos φ (sin φ); [cos φ, sin φ]	мощность, Вт (вар); [Вт, вар]	пока- заний циф- рово- го табло	изменений выходного аналогового сигнала, мА ⁴⁾	Ин- тер- фейс RS- 485 ¹⁾		
ЦП8506/35	от 0 до 5 или		[от –1 до +1]	[от -866 до +866]; [от -3291 до +3291]; [от -3464 до +3464];	от –Н	от –5 до +5; от 0 до 2,5 до 5;	нет		
ЦП8506/36		от 0 до 100 до 120 ²⁾		[от -433 до +433]; [от -1645,5 до +1645,5]; [от -1732 до +1732]	до Н ³⁾	от 4 до12 до 20	да		
ЦП8506/37	от 0 до 1	от 0 до 380 до 456 ²⁾ от 0 до 400		[от 0 до 173,2]; [от 0 до 658,2]; [от 0 до 692,8];			нет		
ЦП8506/38	или от 0 до 0,5	до 480 ²⁾ {трехпроводная	[om 0 no 1]	[от 0 до 86,6]; [от 0 до 329,1]; [от 0 до 346,4]	от 0	от 0 до 5;	да		
ЦП8506/39	от 0 до 5	трехфаз- ная}	[от 0 до 1]	[от 0 до 866]; [от 0 до 3291]; [от 0 до 3464];	до Н ³⁾	от 4 до 20	нет		
ЦП8506/40	или от 0 до 2,5					[от 0 до 433]; [от 0 до 1645,5]; [от 0 до 1732]			да
ЦП8506/41	от 0 до 1 или			[от -173,2 до +173,2]; [от -658,2 до +658,2]; [от -692,8 до +692,8];			нет		
ЦП8506/42	от 0 до 0,5		[от –1 до +1]	[от -86,6 до +86,6]; [от -329,1 до +329,1]; [от -346,4 до +346,4]	от –Н	от –5 до +5; от 0 до 2,5 до 5;	да		
ЦП8506/43	от 0 до 5 или	от 0 до 100 до120 ²⁾ от 0 до 380		[от -866 до +866]; [от -3291 до +3291]; [от -3464 до +3464];	до +H ³⁾	от 4 до 12 до 20	нет		
ЦП8506/44	от 0 до 2,5	до 456 ²⁾ от 0 до 400		[от -433 до +433]; [от -1645,5 до +1645,5]; [от -1732 до +1732]			да		
ЦП8506/45	от 0 до 1	до 480 ²⁾ {четырех-		[от 0 до 173,2]; [от 0 до 658,2]; [от 0 до 692,8];			нет		
ЦП8506/46	от 0 до 0,5	проводная трехфаз- ная}	[от 0 до 1]	[от 0 до 86,6]; [от 0 до 329,1]; [от 0 до 346,4]	от 0	от 0 до 5;	да		
ЦП8506/47	от 0 до 5		[от о до т]	[от 0 до 866]; [от 0 до 3291];	до Н ³⁾	от 4 до 20	нет		
ЦП8506/48	или от 0 до 2,5			[от 0 до 3464]; [от 0 до 433]; [от 0 до 1645,5]; [от 0 до 1732]			да		

¹⁾ Устройства имеют интерфейс RS-485, по заказу могут быть изготовлены с дополнительным интерфейсом RS-485-2.

Примечание — Числовые значения, указанные в круглых скобках относятся к реактивной мощности, а в квадратных скобках - к активной и реактивной мощности.

²⁾ Значение 120 В, 456 В или 480 В соответствует перегрузочному значению напряжения входного сигнала, при котором нормируется дополнительная погрешность устройств.

³⁾ Нормирующее значение показаний цифрового табло H, соответствует величине активной, реактивной, либо активной и реактивной мощности трехфазной сети до измерительных трансформаторов при номинальном токе, напряжении, коэффициенте мощности и симметричной трехфазной системе токов и напряжений.

⁴⁾ Каждая модификация устройств изготавливается на один из диапазонов изменений выходного аналогового сигнала (графа 7), который указывается при заказе.

Таблица 3 - Диапазоны измерений входного сигнала и диапазон изменения выходного аналогового сигнала однофазной сети

	Ди	апазон измер	ений входного	сигнала	Д	Ц иапазон	Ин-
Модифика- ция устройства	ток, А	напряжение фазное, В {схема подключения}	коэффициент мощности, cos φ (sin φ); [cos φ, sin φ]	мощность, Вт (вар); [Вт, вар]	показа- ний цифро- вого табло	изменений вы- ходного аналого- вого сигнала, $\mathrm{MA}^{4)}$	тер-
ЦП8506/49	от 0 до 1 или			[от -230 до +230];			нет
ЦП8506/50	от 0 до 0,5	от 0 до 230 до 276 ²⁾ {однофаз-	[om 1 vo 1]	[от -115 до +115]	от –Н до +Н ³⁾	от –5 до +5; от 0 до 2,5 до 5; от 4 до 12 до 20	да
ЦП8506/51	от 0 до 5 или		[от –1 до +1]	[от -1150 до +1150];			нет
ЦП8506/52	от 0 до 2,5			[от -575 до +575]			да
ЦП8506/53	от 0 до 1 или	ная}		[от 0 до 230];			нет
ЦП8506/54	от 0 до 0,5		[om () #o 1]	[от 0 до 115]	от 0 до	от 0 до 5;	да
ЦП8506/55	от 0 до 5 или		[от 0 до 1]	[от 0 до 1150];	H ³⁾	от 4 до 20	нет
ЦП8506/56	от 0 до 2,5			[от 0 до 575]			да

¹⁾ Устройства имеющие интерфейс RS-485, по заказу могут быть изготовлены с дополнительным интерфейсом RS-485_2.

Примечание – Числовые значения, указанные в квадратных скобках относятся к активной и реактивной мощности.

Номинальное значение входного сигнала (напряжения, тока, коэффициента мощности, мощности), нормирующее значение показаний цифрового табло и выходного аналогового сигнала в зависимости от модификации устройств соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

²⁾ Значение 276 В соответствует перегрузочному значению напряжения входного сигнала, при котором нормируется дополнительная погрешность устройств.

³⁾ Нормирующее значение показаний цифрового табло H, соответствует величине активной, реактивной, либо активной и реактивной мощности однофазной сети до измерительных трансформаторов при номинальном токе, напряжении, коэффициенте мощности.

⁴⁾ Каждая модификация устройств изготавливается на один из диапазонов изменений выходного аналогового сигнала (графа 7), который указывается при заказе.

Таблица 4 - Номинальное значение входного сигнала и нормирующее значение выходного сигнала

	Н	оминально	1 10	ощее значе-			
Модификация устрой- ства	ток,	напря- жение, В	коэффициент мощности соs φ (sin φ); [cos φ, sin φ]	мощность, Вт (вар); [Вт, вар]	показаний цифрово- го табло	выходного аналогово- го сигнала, мА	
ЦП8506/1, ЦП8506/2, ЦП8506/5, ЦП8506/6, ЦП8506/17, ЦП8506/18, ЦП8506/21, ЦП8506/22 ЦП8506/3, ЦП8506/4, ЦП8506/7, ЦП8506/8, ЦП8506/19, ЦП8506/20, ЦП8506/23, ЦП8506/24	1; 0,5 5; 2,5	100;	1	173,2; 658,2; 692,8; 86,6; 329,1; 346,4 866; 3291; 3464; 433; 1645,5; 1732			
ЦП8506/9, ЦП8506/10, ЦП8506/13, ЦП8506/14, ЦП8506/25, ЦП8506/26, ЦП8506/29, ЦП8506/30	1; 0,5	380; 400	380;		(173,2); (658,2); (692,8); (86,6); (329,1); (346,4)	Н	5; 20
ЦП8506/11, ЦП8506/12, ЦП8506/15, ЦП8506/16, ЦП8506/27, ЦП8506/28, ЦП8506/31, ЦП8506/32	5; 2,5		(1)	(866); (3291); (3464); (433); (1645,5); (1732)			
ЦП8506/33, ЦП8506/34, ЦП8506/37, ЦП8506/38 ЦП8506/41, ЦП8506/42, ЦП8506/45, ЦП8506/46	1; 0,5	100;		[173,2]; [658,2]; [692,8]; [86,6]; [329,1]; [346,4]			
ЦП8506/35, ЦП8506/36, ЦП8506/39, ЦП8506/40, ЦП8506/43, ЦП8506/44, ЦП8506/47, ЦП8506/48	5; 2,5	380; 400	[1]	[866]; [3291]; [3464]; [433]; [1645,5]; [1732]	Н	5; 20	
ЦП8506/49, ЦП8506/50, ЦП8506/53, ЦП8506/54 ЦП8506/51, ЦП8506/52, ЦП8506/55, ЦП8506/56	1; 0,5 5; 2,5	230	[1]	[230]; [115] [1150]; [575]			

Примечание — Числовые значения, указанные в круглых скобках относятся к реактивной мощности, а в квадратных скобках - к активной и реактивной мощности.

Таблица 5 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений переменного тока, А	от 0 до 0,5
	от 0 до 1,0
	от 0 до 2,5
	от 0 до 5,0
Номинальное значение измеряемого переменного тока, А	0,5; 1,0; 2,5; 5,0
Диапазон измерений линейного напряжения, В	от 0 до 100 до 120;
	от 0 до 380 до 450;
	от 0 до 400 до 480;
	от 80 до 100 до 120

Значение от 0 до 0,5
om () wo () 5
от 0 до 1,0
от 0 до 2,5
от 0 до 5,0
0,5; 1,0; 2,5; 5,0
от 0 до 100 до 120;
от 0 до 380 до 45;
от 0 до 400 до 480;
от 80 до 100 до 120
от 0 до 230 до 276
от −1 до +1;
от 0 до 1
173,2; 658,2; 692,8
86,6; 329,1; 346,4
866; 3291; 3464;
433; 1645,5; 1732;
230; 115; 1150; 575
от –5 до +5;
от 0 до 2,5 до 5;
от 4 до 12 до 20
01 + д0 12 д0 20
от 0 до 5;
от 4 до 20
01 1 до 20
0,5
3
ı
± 0,5
не более 0,02
-
не менее 3·10 ⁴
± 0,4
, -
+ 1.0
± 1,0
± 1,0
± 1,0
1

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении	
коэффициента мощности в диапазоне от 0 до плюс 1, от плюс 1 до 0,	
от 0 до минус 1, от минус 1 до 0 и при изменении коэффициента мощ-	$\pm 0,5$
ности в диапазоне от 0 до плюс 1, от плюс 1 до 0, %	
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении	
напряжения питания (см. параметры электрического питания	$\pm 0,25$
устройств), %	
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении	
напряжения измерительной цепи в диапазоне от 0 до 98 % и от 102 до	
120 % от значения напряжения при нормальных условиях для моди-	
фикаций ЦП $8506/1 -$ ЦП $8506/16$, ЦП $8506/33 -$ ЦП $8506/56$, %	± 0,5
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении	
напряжения измерительной цепи в диапазоне от 80 до 98 % и от 102	
до 120 % от значения напряжения при нормальных условиях для мо-	
дификаций ЦП8506/17 - ЦП8506/32, %	$\pm 0,\!25$
Время установления выходного аналогового сигнала, с, не более	0,5
Нормальные условия измерений	
- температура окружающей среды, °С	от +18 до +22
- относительная влажность, %	от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

Таблица 6 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания:	Sita territe
а) от сети переменного тока	от 207 до 263
- напряжение переменного тока, В	01 207 до 203
	от 40.5 по 50.5
- частота переменного тока, Гц	от 49,5 до 50,5
б) от универсального источника питания	90 265
- напряжение переменного тока, В	от 80 до 265
- частота переменного тока, Гц	от 49,5 до 50,5
- напряжение постоянного тока, В	от 105 до 300
в) от сети постоянного тока	от 37 до 72; от 19 до 36;
- напряжение постоянного тока, В	от 10 до 18; от 4,8 до 5,6
Потребляемая мощность:	
а) при питании от сети переменного тока напряжением ~	
230 В, 50 Гц, В А	5,0
б) при питании от сети переменного тока (только для ЦП8506/1 –	
ЦП8506/32), В∙А	5,0
в) при питании сети переменного тока (только для ЦП8506/33 –	·
ЦП8506/56), B·A	6,0
г) при питании от сети постоянного тока (универсального пита-	ŕ
ние: ≂ 230 В), Вт	5,0
д) при питании от сети постоянного тока (для всех вариантов пи-	
тания: == 48 B, == 24 B, == 12 B, == 5 B), Вт	4,0

Продолжение таолицы 6	2
Наименование характеристики	Значение
Потребляемая, мощность устройствами от измерительной це-	
пи, В.А, не более:	
а) для каждой последовательной цепи;	0,5
б) при питании от сети переменного тока (только для ЦП8506/1 –	
ЦП8506/32), В∙А	5,0
в) при питании сети переменного тока (только для ЦП8506/33 –	
ЦП8506/56), B·A	6,0
г) при питании от сети постоянного тока (универсального питание: ≈ 230 B), Вт	5,0
д) при питании от сети постоянного тока (для всех вариантов пи-	5,0
тания: == 48 B, == 24 B, == 12 B, == 5 B), Вт	4,0
	-,,-
Потребляемая, мощность устройствами от измерительной цепи, В·А, не более:	
а) для каждой последовательной цепи;	0,5
б) для каждой параллельной цепи ЦП8506/1 – ЦП8506/16,	
ЦП8506/33 – ЦП8506/56;	0,25
в) для каждой параллельной цепи А и С ЦП8506/17 -	
ЦП8506/32;	5,0
г) для параллельной цепи "В" ЦП8506/17 – ЦП8506/32	0,25
Габаритные размеры, мм, не более	
- высота	120
- ширина	120
- длина	130
Габаритные размеры, мм, не более	
- высота	96
- ширина	96
- длина	130
Масса, кг, не более	0,85
Условия эксплуатации:	·
- температура окружающей среды, °С	от -40 до +55
- относительная влажность, %, не более	95
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Средний срок службы, лет	15
Средняя наработка на отказ, ч	150000

Знак утверждения типа

наносится на табличку ЦП8506 методом офсетной печати, и на эксплуатационную документацию типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 7 - Комплект средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Устройство измерительное ЦП8506	3ЭП.499.060	1
Паспорт	3ЭП.499.060 ПС	1
Руководство по эксплуатации	3ЭП.499.060 РЭ	Количество по заказу
Методика поверки	МП.ВТ.071-2003	Количество по заказу

Поверка

осуществляется по документу МП.ВТ.071-2003 «Устройства измерительные ЦП8506. Методика поверки», согласованному РУП «Витебский ЦСМС» 21.07.2003 г с изменением №8 (извещение об изменении ЭП.04.2/4-2019, зарегистрировано РУП "Витебским ЦСМС" №301 от 28.06.2019 г.).

Основные средства поверки:

установка высоковольтная измерительная ПрофКиП УПУ-10М, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 58589-14;

устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного тока УИ 300.1, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 35739-08;

установка поверочная универсальная УППУ-МЭ, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 57346-14;

компаратор напряжений Р3003, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 7476-91;

мера электрического сопротивления P331, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 1162-58;

магазин сопротивлений P33, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 1321-60;

осциллограф универсальный С1-93, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде \mathbb{N} 6980-79;

ПЭВМ с IBM-совместимостью с портами RS-485 и USB.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых ЦП8506 с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на клеймо-наклейку типографским способом методом офсетной печати. Знак поверки в виде оттиска наносится на свидетельство о поверке или паспорт.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам

ГОСТ 12997 - 84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

ТУ РБ 300080696.006-2003 Устройства измерительные ЦП8506. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное научнопроизводственное предприятие «Электроприбор» (ООО «МНПП «Электроприбор»), Республика Беларусь

Адрес: Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д.1

Тел/факс (10375212) 37-28-16 Web-сайт: www.electropribor.com E-mail: electropribor@mail.ru.

Испытательный центр

Экспертиза проведена Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: 8 (495) 437-55-77 Факс: 8 (495) 437-56-66 Web-сайт: www.vniims.ru E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации $\Phi\Gamma$ УП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.